

PÖYTÄKIRJA

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä

Aika 14.5.2108 klo 15

Paikka Merituulen koulu, Urheilutie 3

Kutsutut (työryhmän jäsenet) ~~Sari Wilhola, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja~~
Elina Ahde, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Mika Rytönen, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja
Merja Olkinuora, sivistystoimenjohtaja
Satu Suonpää, Merituulen koulun rehtori
Helge Heinonen, koululääkäri
Marina Hausalo, Inkoon koulujen työsuojeluvaltuutettu (henkilöstön edustaja)
Pekka Kiho, Merituulen koulun vanhempainyhdistyksen, Mevy ry:n edustaja

Muut kutsutut ~~Henrik Wickström, kunnanhallituksen puheenjohtaja~~
Mårten Viljanen, tekninen asiantuntija
Jonna Karlsson-Bergman, kouluterveydenhoitaja
Kerstin Lindqvist, Eteläkärjen ympäristöterveys
Ilkka Rissanen, vt. tekninen johtaja

1 – Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 – Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3 – Henkilökuntakyselyn koonti

- Henkilöstöpäällikkö ja sivistystoimenjohtaja tapaavat työterveyshuollon edustaja ja käyvät kyselyn läpi.
- Suurin osa koetuista haitoista voi liittyä ilman kuivuuteen ja vetoisuuteen.
- Haittojen kokemuksia on melko tasaisesti koko kiinteistössä.
- Tekninen toimi alkaa selvittämään mahdollisuutta vähentää vetoisuutta.
- Koonti liitteenä 1.

4 – Ajankohtaiset asiat

- Käytiin läpi koulun kiinteistönhoitoon ja tekniikkaan liittyvät avoimet asiat.
Päätettiin seuraavat asiat:
 - 1) Ilmastointi: co2-mittareiden asennus ilmastointikoneeseen tehty. Pitää saada vielä yhdistettyä automaatioon. Ilmastointikoneiden käyttöaikaa vanhalla puolella testataan pidennettynä eli 24/7.
 - 2) Uuden puolen katossa ollut vuoto syyskaudella. Mitattu ja raportoitu. OK. Seurantamittaus torstaina 17.5.
 - 3) Syksyllä 2017 koulun ilmastointijärjestelmää kävi tutkimassa uusi konsultti. Raporttia ja toimenpide-ehdotuksia odotetaan.
 - 4) Syksyllä 2017 päätettiin ilmastointiasiantuntijan vierailun yhteydessä, että teknisen työn luokan ja maalaushuoneen väliseen oveen tehdään ritilällä suojattu reikä, että ilmanvaihtoon vaikuttaa maalaushuoneen vetokaapin toiminta. Säleikkö tehty maalaushuoneen oven alareunaan. Tarkistetaan, oliko tarkoitus tehdä ritilä näin.
 - 5) Ulkovarasto vanhan puolen länsipäädyssä: Vanhat varastot puretaan ja rakennetaan korvaava rakennuksesta irrallaan oleva varasto.
 - 6) Ilmanpuhdistimen hankinta: Seurataan tilannetta syksyllä ja tarvittaessa hankitaan.
 - 7) Vanhan puolenlänsipäädyn luokkatiloissa huomioita ilmastointilaitteen pitämästä voimakkaasta metelistä: tarkistetaan melun lähde.
 - 8) Ilmastointikoneiden huolto/ suodattimien vaihto: vaihdetaan vuosittain.

- Käytiin läpi kouluterveydenhoitajan raportti oppilaiden oireilusta. Tilannetta seurataan prosessikaavion mukaisesti.

5 – Muut mahdolliset asiat: seuraava kokous

Jatkosta päätetään syyslukukauden alkaessa.

6 – Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.38