



Inkoon kunta / Inkoon Vesi -vesihuoltolaitos
PL 6
10211 INKOO



Tilausnro 108436 (1195/BollRäv2), saapunut 19.6.2018, näytteet otettu 19.6.2018 (10:25)
Näytteenottaja: Tilaaja, Tore Asplund

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3911	Bollsta rävattenkran 2

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	3911
*Koliformiset bakteerit (37°C)	pmy/100 ml	0
*E.coli (37°C, 18h)	pmy/100 ml	0
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	1

Merkintöjen selityksiä: P = määrittys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; tehnyt 1)KVVSY, 2)Eurofins Environment Testing Finland Oy, 3)MetropoliLab Oy

Mari Louhi
Kemisti

Tässä testausselosteeassa esitetyt testau tulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittäyspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Koliformiset bakteerit (37°C)	ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)
*E.coli (37°C, 18h)	ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	L-U vesi ja ympäristö ry

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäminen
*Koliformiset bakteerit (37°C)	2018/3911	Määrittämissrajaa alitus	19.6.2018
*E.coli (37°C, 18h)	2018/3911	Määrittämissrajaa alitus	19.6.2018
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2018/3911		19.6.2018